

Funktionen:

- ▶ Temperatur-Messbereich: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$)
- ▶ Auflösung: $0.1^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- ▶ Batterie: 1 x CR2025 (inklusive)

Benutzung:

- ▶ Nach dem Einschalten zeigt das Thermometer alle LCD-Segmente an.

Danach die aktuelle Temperatur

- ▶ $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ Auswahl: Drücken Sie die " $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ " Taste um zwischen $^{\circ}\text{C}$ und $^{\circ}\text{F}$.
- ▶ Liegt der Messbereich zwischen $+4^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$ ($+39.2^{\circ}\text{F} \sim +46.4^{\circ}\text{F}$), wird das Frost-Symbol  angezeigt.
- ▶ Drücken Sie "ON / OFF" um das Gerät an und aus zu schalten.